
STC-3028 數位溫溼度控制器 AC110~220V -20~80度



- ●濕度感測器尺寸：約 60(L) x 25(W) x 17(H)mm
- ●工作電壓：AC110～220V
- ●開孔尺寸：約 70(L) x 28(W) mm
- ●溫度測量控制範圍：-20～80℃
- ●濕度測量控制範圍：0～100%RH
- ●控制精度：0.1℃ / 0.1%RH
- ●輸出容量：10A (乾接點輸出)
- ●外殼材質：ABS阻燃塑殼
- ●自帶溫濕度感測器 x1，線長約1M


快速操作指南

目標設定	操作步驟
●查看啟動值	按一下▲1(溫度)或▲2(濕度)。
●查看停止值	按一下▼1(溫度)或▼2(濕度)。
●修改啟動值	長按鍵約3秒直至數值閃爍,再配合▲▼調整,完成後靜置等待退出。
●修改停止值	長按▼鍵約3秒直至數值閃爍,再配合▲▼調整。
●恢復出廠設定	同時長按▼1與▼2鍵約3秒。

進階校準設定

- ●若顯示數值與實際環境有偏差,可進行手動校正。
- ●溫度校正:同時按住▲1與▼1進入設定。
- ●濕度校正:同時按住▲2與▼2進入設定。

連接1: 負載獨立電源



連接2: 相同的負載電源

